



BRCtech
solutions for beekeeping



**INSTRUKCJA
OBSŁUGI
TOPIARKI TW1A
BRCtech**

www.brctech.pl

Topiarka do wosku okrągła z prasą

Topiarka parowa z prasą firmy BRCtech to specjalistyczne urządzenie przeznaczone do efektywnego pozyskiwania wosku z suszu pszczelego. Wykonana z grubej stali nierdzewnej, zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Urządzenie wyposażone jest w palenisko na paliwo stałe, które generuje gorącą parę wodną. Para ta, w połączeniu z prasą ręczną, tworzy zwiększone ciśnienie, niezbędne do wydobywania wosku. Kosz na susz oraz ręczna prasa z śrubą dociskową maksymalizują wydobycie wosku.

1. Kosz na susz
2. Uchwyty topiarki
3. Pojemnik na wodę
4. Odpływ wosku
5. Palenisko
6. Prasa ręczna
7. Pokrywa topiarki
8. Śruba dociskowa



Specyfikacja:

- Gruba stal nierdzewna
- Pojemnik na wodę
- Palenisko na paliwo stałe
- Prasa ręczna z śrubą dociskową
- Wygodne uchwyty do przenoszenia topiarki
- Solidna pokrywa
- Pojemny kosz na susz
- Odczepiany piec

Wymiary zewnętrzne:

Wysokość 80 cm

Średnica 34 cm

Wymiary kosza na susz:

Wysokość 43 cm

Średnica 29 cm





Bezpieczeństwo:

1. Przed użyciem:

Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.
Sprawdź, czy urządzenie jest stabilne i nie ma widocznych uszkodzeń.

2. Podczas pracy:

Zawsze używaj rękawic ochronnych i odzieży ochronnej.
Unikaj bezpośredniego kontaktu z gorącymi powierzchniami i parą wodną. Monitoruj poziom wody w zbiorniku, aby uniknąć przegrzania.

3. Po zakończeniu pracy:

Pozwól, aby urządzenie ostygło przed czyszczeniem.
Opróżnij piec, pojemnik z wodą i kosz na susz.
Regularnie czyść topiarkę, aby zapewnić jej długą żywotność.

4. Ogólne zalecenia:

Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od dzieci.
Nigdy nie zostawiaj pracującej topiarki bez nadzoru.
Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze wentylowane.

5. Gwarancja

Produkty BRCtech objęte są 2 letnią gwarancją producenta. Gwarancją objęte są wszystkie podzespoły wchodzące w skład topiarki.

Producent nie odpowiada za szkody wynikające z użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.



Instrukcja użytkowania:

1. Przygotowanie:

Umieść topiarkę na stabilnej, ognioodpornej powierzchni.
Napełnij zbiornik wodą do odpowiedniego poziomu.
Umieść susz pszczeli w koszu na susz, a kosz umieść w topiarce.
Zamknij pokrywę topiarki.
Umieść naczynie na wosk przy odpływie.

2. Uruchomienie:

Rozpal palenisko, używając paliwa stałego, aby wytworzyć gorącą parę wodną.
Gdy topiarka zacznie wytwarzać parę wodną, użyj prasy ręcznej z śrubą dociskową, aby wytworzyć ciśnienie.
Sprawdź poziom wody i uzupełniaj w razie potrzeby.

3. Zakończenie pracy:

Po zakończeniu procesu topienia wygaś palenisko i pozwól topiarce ostygnąć.
Ostrożnie otwórz urządzenie i wyczyść kosz z resztek wytopionego wosku.
Wyczyść topiarkę, aby przygotować ją do kolejnego użycia.

Podczas korzystania z topiarki, pamiętaj aby monitorować poziom wody w pojemniku.